



VGT WERKPLEKINSTRUCTIEKAART

Cavex Alginate Adhesive

Datum van uitgave: 1-10-2010

Datum herziening: 17-5-2013

Vervangt: Versie: 3

PRODUCTIDENTIFICATIE

Productnaam : Cavex Alginate Adhesive
Vibr - Stofnr : 161430
Productgroep : Handelsproduct

NVIC NOODNUMMER

Noodnummer : Nationaal Vergiftigings Informatie Centrum +31 30 274 88 88

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : toluene
Gevarenaanduidingen (CLP) : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

EHBO



Algemene inlichtingen : Onmiddellijk een dokter bellen.
Inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Contact met de huid : Was verontreinigde huid met water en zeep. Restmateriaal aan de oppervlakte moet worden verwijderd met handdoeken bevochtigd met ethanol. Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Contact met de ogen : Spoel de ogen met veel water (10-15 minuten), raadpleeg een arts. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Inslikken : Neem contact op met een arts wanneer er een aanzienlijke hoeveelheid is ingeslikt. Niet laten braken. Onmiddellijk een dokter bellen.

BRANDBLUSMAATREGELEN



Geschikte blusmiddelen : Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.
Ongeschikte blusmiddelen : Geen bekend.

MAATREGELEN BIJ INCIDENTEN

Voorkom lozing in het milieu.
Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. De overheid informeren indien dit product een rotering of open water binnendringt.
Speciale voorzorgsmaatregelen : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

PERSOONLIJKE BESCHERMING



Handschoenen
Norm EN 374



Veiligheidsbril
Norm EN 166



Beschermende
kleding



Bij hoge
dampconcentratie:
gasmasker

Technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
Handbescherming : Beschermende handschoenen
Oogbescherming : Veiligheidsbril
Huidbescherming : Draag geschikte beschermende kleding
Ademhalingsbescherming : Adembescherming dragen
Beperking en controle van de blootstelling van het milieu : Voorkom lozing in het milieu.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

fysische toestand : Vloeibaar
pH :
Kookpunt :
Vlampunt : 24 °C
Dampspanning :